

监 理 日 志

日期： 2016 年 11 月 7 日

天气： 晴

星期： 一

气温： -3-15℃

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场监理对配电室女儿墙构造柱、压顶混凝土的浇筑进行了全程旁站，混凝土采用商品混凝土，振捣采用机械振捣，混凝土强度 C30，见证施工单位留置 C30 混凝土试块一组。 2、现场监理人员对 3#光伏区灌注桩基础混凝土浇筑进行了全程旁站，发现灌注桩桩头混凝土成品保护不到位，未采取覆盖措施。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	江 苏 华 能 建 设 集 团 有 限 公 司	1、配电室女儿墙构造柱、压顶混凝土的浇筑。 2、3#光伏区灌注桩基础混凝土浇筑。	
	南 昌 市 吉 信 建 设 工 程 有 限 公 司 内 蒙 古 分 公 司	1、1 标段施工人数 23 人，25 号支模板，绑扎钢筋，铁塔上金具和放铁塔上金具和防盗螺栓。 2、标段塔施工人数 26 人，44 号开挖基坑，43 号修路，45 号支模板。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		朱 宽 朱号兵 安醒君	
记录人:安醒君			

