

监 理 日 志

日期: 2016 年 12 月 14 日

天气: 晴

星期: 三

气温: -14-6℃

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1、现场巡视 2#光伏区组件安装,发现组件角度偏差较大,同一组内最高 42 度最低 37 度,严重不符合设计要求,要求施工单位立即整改,整改完成后报监理部进行验收。
- 2、监理人员在现场巡视时发现,场区过往车辆车速普遍较快,对场区施工人员的生命安全造成很大的隐患,要求过往车辆减速慢行,不争不抢安全行驶。
- 3、下午召开了专题例会,监理人员提出相应的问题并做好记录。
- 4、光伏组件进场卸货,监理人员要求操作机械人员要避免组件受到损伤,要求机械旁禁止站人。
- 5、监理人员现场巡视开关站二次接线,发现基本符合设计要求。

施
工
情
况

施工单位	施工内容及进度
江苏华能建设集团有限公司	1、配电室施工 8 人 2、1#、2#光伏区支架组件安装
南昌市吉信建设工程有限公司内蒙古分公司	1、直埋电缆施工 15 人

其
它
事
项

本日现场监理人员

王科 朱国兵 安继君

记录人: 王科