

监 理 日 志

日期： 2017 年 3 月 18 日

天气： 晴

星期： 六

气温： -4~12°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，3 区灌桩，组件倒运，要求施工时必须按规范要求进行振捣，组件倒运过程中不得碰撞，轻拿轻放，避免组件损坏。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	3 区接地施工完成 300 米；6 区直流电缆放线完成；3 区支架桩浇筑 62 组；对于提出的问题进行整改；
其 他 事 项	区调、中调光缆修复完成。	
本现场监理人员		李尚明、熊祖峰
记录人		熊祖峰