

监 理 日 志

日期： 2017 年 4 月 3 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 7~21°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，外墙保温施工保温，要求施工人员对保温钉施工进行加密。3 大区支架组件安装，要求倾斜角度必须符合设计要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	外墙保温施工粉刷，3 区支架组件安装，支架材料倒运现场。管理区路沿石施工勾缝、外墙保温及粉刷。室外散水找水平标高。
其 他 事 项		
本现场监理人员		李尚明、熊祖峰
记录人		熊祖峰