

# 监 理 日 志

日期： 2017 年 4 月 11 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 2~14°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，3#子阵场地继续平整（回填）；11#方阵灌注桩施工，要求振捣到位，需要考虑夜间保温措施。高压室内墙腻子施工，要求施工人员注意安全，室外平整施工完成。现场实测 1#子阵 01 汇流箱至 1#子阵逆变电缆实际长度测量为 131 米。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程有限公司	办公楼室内地板砖开始施工。 3#子阵场地继续回填； 12#子阵接地防腐施工； 11#子阵灌注桩，13#子阵补桩施工。
其 他 事 项		
本现场监理人员	李尚明、熊祖峰	
记录人	熊祖峰	