

监 理 日 志

日期： 2017 年 4 月 20 日

天气： 雪转晴

星期： 四

气温： -2~11°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，办公楼内墙粉刷施工，要求室内外土建施工单位做好保温措施，防止气温过低导致土建施工质量无法保证。要求汇流箱接线，美观牢固可靠。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程有限公司	11#方阵接汇流箱安装，放直流缆及接线施工； 3 子阵支架开始安装及支架组件材料散落。 办公楼室内粉刷施工； 3#子阵支架基础浇筑，打孔。
其 他 事 项		
本现场监理人员	李尚明、熊祖峰	
记录人	熊祖峰	