

监 理 日 志

日期： 2017 年 4 月 21 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 3~14°

工程名称：乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，要求室内外土建施工单位做好保温措施，防止气温过低导致土建施工质量无法保证；11#方阵接汇流箱接线及放线穿管，要求美观牢固可靠。3 子阵材料散落，要求施工单位轻拿轻放避免原材料损坏。15#子阵回填完成，要求夯实到位，方可后续施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程有限公司	11#方阵接汇流箱接线及放线穿管； 3 子阵支架开始安装及支架组件材料散落。 3#子阵支架基础浇筑，钻孔。 3 区 15#子阵回填完成。
其 他 事 项		
本现场监理人员		李尚明、熊祖峰
记录人		熊祖峰