

监 理 日 志

日期： 2017 年 4 月 24 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 3~18°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，复查升压站接地黄绿漆涂刷，符合要求，5 子阵补桩，1#汇集线耐压试验。 进行旁站。3#子阵箱逆变设备就位完成，现场督促施工单位进行施工就位。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	6 子阵汇流箱安装 5 个。 3#支架安装 9 组；1/2#高压电缆耐压试验； 13#子阵拆线完成。 11 子阵过路管敷设完成；
其 他 事 项		
本现场监理人员	李尚明、熊祖峰	
记录人	熊祖峰	