

监 理 日 志

日期： 2017 年 5 月 17 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 14~30°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，对 3 子阵放线进行检查无损伤，要求施工人员在放线施工时，注意原材料材料的保护。整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏华能建设工程集团有限公司	光伏区支架消缺； 3 号子阵直流缆放线； 1 区围栏制作施工。
其 他 事 项		
本现场监理人员		李尚明、熊祖峰
记录人		熊祖峰