

监 理 日 志

日期： 2017 年 5 月 27 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 16~35°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，3 区支架基础继续开始加固，要求浇筑过程中必须振捣到位。对质量监督检查专家昨天提出的问题，进行整改和回复材料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	光伏区支架消缺； 厂家到场进行修复箱变。 1 号方阵围栏施工。 3 区支架基础加固；
其 他 事 项		
本现场监理人员		李尚明、熊祖峰
记录人		熊祖峰