

监 理 日 志

日期： 2017 年 7 月 07 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 17~32°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，配合施工单位现场解决相关问题。矿区挖断视频监控光纤和电源（13 子阵），立即组织各单位进行协调和修复，于下午 6 点修复整改完完成。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程有限公司	全厂区对光伏方阵螺丝松动进行排查整改。支架基础加固。
其 他 事 项		
本现场监理人员		熊祖峰
记录人		熊祖峰