

监 理 日 志

日期： 2017 年 8 月 13 日

天气： 晴天

星期： 天

气温： 18~30°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，督促整改消缺，根据业主单位提出的现场问题，要求各单位抓紧组织整改，要求施工单位汇流箱内增加垫片时注意安全，做好防护措施，必要时停电施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程有限公司	今日整改内容有：整改人数为 8 人。3#厂区物料及杂物未进行清理（完成 80%）。下有光缆警示立柱固定不结实（完成 100%）。3#方阵之间接地黄绿漆（完成 80%）。1#汇流箱出线接线端子与连接螺栓不匹配（完成 100%）。
其 他 事 项		
本现场监理人员		熊祖峰
记录人		熊祖峰