

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村1.9MW分布式光伏发电项目

日期	2017年2月23日 星期四	气候	白天:晴 夜间:晴	气温	-5℃-19℃
监理人员动态: 现场巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 光伏支架基础预埋件现场焊接加工完成300根(15%) 今天完成60根.				
检查发现的问题	部分人员 未 安全帽未戴				
处理措施、意见、结果	应对未佩戴人员立即佩戴.  已整改.				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		