

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目

日期	2017年3月14日 星期二	气候	白天: 晴 夜间: 多云	气温	7℃-15℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
巡查					
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 2号桩基钻孔63个.				
检查发现的问题	圩前两日降雨, 土地积水较多				
处理措施、意见、结果	对存在积水土地进行抽水、排水,				
协调内容或其他					
记录人	刘乃斌	总监签阅			