

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目

日期	2017年3月23日 星期四	气候	白天: 小雨 夜间: 多云	气温	7℃ - 17℃
监理人员动态: 巡查 施工方人员动态: 负责人现场监护 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 西山桩基钻孔 (上午小雨未进行施工) 2. 3号平台支架安装完成70%.				
检查发现的问题	临时用电不规范				
处理措施、意见、结果	应对临时用电架高或				
协调内容或其他					
记录人	刘石斌	总监签阅			