

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 19MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 3 月 25 日 星期六	气候	白天: 阴 夜间: 多云	气温	5℃ - 16℃
监理单位动态:	巡查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 西山木桩基钻孔 2. 西山木桩基混凝土浇筑. 3. 2号平台支架安装 4. 3号平台接地焊接				
检查发现的问题	部分施工人员未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	已按照要求佩戴.				
协调内容或其他					
记录人	刘文武		总监签阅		