

# 监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

|                                           |                                           |    |                 |    |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----|-----------------|----|-----------|
| 日期                                        | 2017 年 3 月 28 日 星期二                       | 气候 | 白天: 晴<br>夜间: 晴  | 气温 | 12℃ - 23℃ |
| 监理人员动态: 巡查<br>施工方人员动态: 负责人现场监护<br>施工机械动态: |                                           |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |           |
|                                           |                                           |    |                 |    |           |
|                                           |                                           |    |                 |    |           |
|                                           |                                           |    |                 |    |           |
| 施工进度情况                                    | 1. 西山桩基钻孔<br>2. 西山桩基混凝土浇筑。<br>3. 1号排水沟开挖。 |    |                 |    |           |
| 检查发现的问题                                   | 部分施工人员未按要求佩戴安全帽。                          |    |                 |    |           |
| 处理措施、意见、结果                                | 应 <del>对</del> 按照要求佩戴安全帽。<br><br>已佩戴。     |    |                 |    |           |
| 协调内容或其他                                   |                                           |    |                 |    |           |
| 记录人                                       | 刘万斌                                       |    | 总监签阅            |    |           |