

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村1.9MW分布式光伏发电项目

日期	2017年3月29日 星期三	气候	白天:晴 夜间:晴	气温	12℃-23℃
监理人员动态:	巡查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 西山桩基钻孔. 2. 西山支架安装 3. 1、2、3号平台支架检查修正.				
检查发现的问题	临时用电不规范				
处理措施、意见、结果	应对临时用电, 架高式掩埋. 已进行架高,				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		