

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目

日期	2017 年 3 月 30 日 星期四	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	12℃ - 22℃
监理单位动态: 巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 西山桩基钻孔. 2. 西山桩基浇筑.				
检查发现的问题	部分桩基孔内含有浮土、细石未清理.				
处理措施、意见、结果	对桩基孔内含有浮土、细石进行清理及二次钻孔.				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		