

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目.

日期	2017年3月7日 星期三	气候	白天: 多云. 夜间: 晴	气温	2℃ - 14℃
监理人员动态:	巡查	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	负责人监护				
施工机械动态:	平整场地.				
施工进度情况	1. 预埋件焊接加工完成 1000 根 (90%). 预埋件箍筋绑扎完成 1000 根 2. 现场挖掘机一辆. 铲车一辆. 3. 西山平整完成 70%.				
检查发现的问题	预埋件焊接搭接长度不够				
处理措施、意见、结果	应按设计规范要求整改.				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌	总监签阅			