

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目

日期	2017年3月8日 星期三	气候	白天:晴 夜间:晴	气温	2℃—15℃
监理单位动态:	巡查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人监护.				
施工机械动态:	平整场地				
施工进度情况	1. 预埋件焊接加工完成 1050根 (93%), 预埋件插筋绑扎完成 1050根. 2. 现场挖掘机一辆, 铲车一辆. 3. 西山平整完成 80%. 4. 3#地块定位放线完成 20%.				
检查发现的问题	焊接人员未佩戴防护手套.				
处理措施、意见、结果	应按要求佩戴专用防护手套.				
协调内容或其他					
记录人	刘乃斌		总监签阅		