

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏 发电项目

日期	2017 年 4 月 11 日 星期二	气候	红 阴 风: 微风	气温	14℃ - 23℃
监理人员动态: 巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 东、西山支架安装 2. 西山接地焊接。				
检查发现的问题	电焊机未做临时接地。 焊接人员未佩戴绝缘手套。				
处理措施、意见、结果	对焊机应做临时接地。 焊接人员应佩戴专用防护手套。				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		