

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 1.9 MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 4 月 14 日 星期五	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	15℃ - 26℃
监理单位动态:	巡查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 东边支架安装 75%。 2. 西边支架安装 55%。 3. 3号平台组件安装完成 50%。				
检查发现的问题	部分单组支架未处于同一水平。				
处理措施、意见、结果	应对单组支架未处于同一水平处 进行调整。				
协调内容 或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		