

监 理 日 志

工程名称: 本同柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 4 月 2 日 星期日	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	12°C - 23°C
监理人员动态:	巡查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 东山桩基钻孔. 2. 东山桩基砼浇筑. 3. 西山支架安装. 4. 2号平台组件安装. 5. 1、2、3号平台支架继续整改.				
检查发现的问题	部分单组支架未处于同一水平面.				
处理措施、意见、结果	应对支架调整统一水平面.				
协调内容或其他					
记录人	刘乃斌		总监签阅		