

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW分布式光伏发电项目

日期	2017 年 4 月 25 日 星期二	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	16℃ - 32℃
监理人员动态: 离站			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 东山组件安装 2. 西山组件安装. 3. 东山接地扁铁焊接 4. 逆变器、箱变基础开挖.				
检查发现的问题	逆变器基础开挖深度不均匀.				
处理措施、意见、结果	应按设计规范要求 要求进行深挖. 已进行挖深				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		