

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村1.9MW分布式光伏发电项目

日期	2017年4月26日 星期三	气候	白天:晴 夜间:晴	气温	17℃—32℃
监理人员动态:	巡查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 东山组件安装. 2. 西山组件安装. 3. 东山接地扁铁焊接 4. 逆、箱变基坑开挖				
检查发现的问题	部分接地扁铁焊接长度未达到设计规范.				
处理措施、意见、结果	应对焊接长度不够部分进行切除,二次焊接.				
协调内容或其他					
记录人	刘乃文武		总监签阅		