

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 19MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 4 月 3 日 星期二	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	12℃ - 23℃
监理人员动态: 巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 东山桩基钻孔完成 90%. 2. 东山桩基 砼浇筑. 3. 2 号平台组件安装全部完成. 4. 1、2、3 号平台支架继续整改.				
检查发现的问题	部分桩基孔内含有浮土、细石.				
处理措施、意见、结果	对桩基孔内含有浮土、细石 进行清理或二次钻孔				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		