

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村1.9MW分布式光伏发电项目

日期	2017年4月30日 星期日	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	18℃-25℃
监理人员动态:	巡查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 东山组件安装完成94%. 2. 西山接地沟回填. 3. 东山接地扁铁焊接. 4. 箱、逆变基础圈梁砼浇筑				
检查发现的问题	箱、逆变砼浇筑捣振不到位.				
处理措施、意见、结果	要求 振捣与混凝土应成斜角斜面振捣.				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		