

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村1.9MW分布式发电项目

日期	2017 年 5 月 10 日 星期三	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	18℃ - 31℃
监理人员动态:	巡查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 汇流箱安装. 2. 电缆桥架安装. 3. 开关站墙体砌筑.				
检查发现的问题	部分人员未佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	要求施工人员按要求佩戴安全帽				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		