

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村1.9MW分布式光伏发电项目

日期	2017年5月13日 星期六	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	16℃ - 31℃
监理人员动态: 旁站 施工方人员动态: 负责人 现场监护 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 开关站 圈梁 钢筋绑扎及模板预制. 2. 电缆桥架链接安装				
检查发现的问题	部分钢筋箍筋间距过大, 未按设计规范要求				
处理措施、意见、结果	应对部分箍筋进行调整, 要求达到设计规范.				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		