

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 19MW分布式光伏发电项目

日期	2017 年 5 月 14 日 星期 日	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	17℃ - 32℃
监理人员动态:	离站		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	1. 开关站圈梁砼浇筑. 2. 开关站预埋件焊接. 3. 电缆桥架链接安装. 4. 汇流箱光伏电缆端接 5. 桩基接地防锈漆涂刷.				
检查发现的问题	部分电缆桥架链接安装螺栓松动				
处理措施、意见、结果	要求对链接安装部位进行紧固 松动				
协调内容 或其他					
记录人	刘乃斌		总监签阅		