

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目:

日期	2017年5月16日 星期二	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	16℃ - 34℃
监理人员动态: 旁站			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 开关站电缆沟施工, 设备基础开始施工, 2. 电缆桥架全连接完成70%. 3. 汇流箱光伏电缆端接已完成. 4. 桩基接地扁铁防锈漆涂刷.				
检查发现的问题	电缆桥架全连接部分螺栓松动				
处理措施、意见、结果	要求对全连接松动部位进行紧固.				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		