

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电.

日期	2017 年 5 月 19 日 星期五	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	16℃ - 37℃
监理单位动态: 巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 开关站墙体砌筑. 2. 东山直流电缆敷设.				
检查发现的问题	部分墙体砌筑灰缝厚度不一致, 砂浆不饱满.				
处理措施、意见、结果	要求砌筑灰缝厚度一致, 砂浆饱满.				
协调内容或其他					
记录人	刘乃斌		总监签阅		