

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 19MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 5 月 2 日 星期三	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	18℃ - 35℃
监理单位动态:	巡查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	1. 东山组件安装基本完成。 2. 西山接地沟回填。 3. 东山接地扁铁焊接。 4. 3号平台电缆沟开挖 5. 开关站基础开挖。				
检查发现的问题	部分接地扁铁焊接搭接未按设计要求。				
处理措施、意见、结果	对部分搭接长度不够的切除, 再次焊接。 已整改。				
协调内容 或其他					
记录人	刘万文武		总监签阅		