

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 19MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 5 月 21 日 星期日	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	16℃ - 39℃
监理人员动态: 巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 开关站墙体砌筑, 2. 东山直流电缆敷设完成. 3. 东山直流电缆架设. 4. 交流电缆沟开挖完成 50%.				
检查发现的问题	高防地段电缆沟开挖深度未达到要求.				
处理措施、意见、结果	要求对该地段电缆沟深度继续深挖.				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		