

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目

日期	2017年5月29日 星期一	气候	白天:晴 夜间:晴	气温	2℃—3℃
监理单位动态:	旁站		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 开关站顶板浇筑养护 2. 1号逆变器直流缆头制作完成. 3. 厂区围栏安装完成8%.				
检查发现的问题	部分施工人员未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	应按照要求佩戴安全帽				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		