

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目

日期	2017年5月6日 星期六	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	18℃ - 28℃
监理人员动态:	旁站		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 东山光伏电缆敷设 2. 电缆线塔架设 3. 开关站基础垫层拆模, 基础模板预制完成.				
检查发现的问题	部分基础预制模板不牢固.				
处理措施、意见、结果	对不牢固模板进行加固.				
协调内容或其他					
记录人	刘万文武		总监签阅		