

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目

日期	2017年6月10日 星期六	气候	白天: 阴 夜间: 晴	气温	17℃-28℃
监理单位动态: 巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 厂区围栏安装完成70%。 2. 开关站室内电缆敷设。 3. 整改初验存在问题。				
检查发现的问题	部分施工人员未佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	应按照规定佩戴安全帽				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		