

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村1.9MW分布式光伏发电项目

日期	2017年6月11日 星期日	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	16℃ - 29℃
监理人员动态:	巡查	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 厂区围栏安装完成75%。 2. 开关站室内浇筑地平。 3. 开关站线路连接。				
检查发现的问题	施工临时用电电源线未安装漏电保护器。				
处理措施、意见、结果	要求对临时用电电源线安装漏电保护器。				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			