

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目

日期	2017年6月15日 星期四	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	18℃ - 28℃
监理人员动态:	巡查	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 厂区围栏安装完成95%. 2. 联站粉刷涂料. 3. 联站设备调试. 4. 联站墙裙粘贴墙砖. 5. 联站线路连接.				
检查发现的问题	部分墙裙粘贴花纹不一致.				
处理措施、意见、结果	要求对墙裙花纹不一致部位进行更换.				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			