

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目

日期	2017 年 6 月 17 日 星期六	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	19℃ - 29℃
监理人员动态: 巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 开关站粉刷涂料. 2. 开关站设备调试. 3. 电缆沟预留洞封堵. 4. 电业局对光伏电站进行验收.				
检查发现的问题	部分人员未佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	要求未佩戴安全帽人员进行整改并要求佩戴.				
协调内容或其他					
记录人	张询龙		总监签阅		