

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目

日期	2017年6月19日 星期二	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	17℃ - 28℃
监理人员动态: 巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 开关站二次室地面浇筑, 2. 开关站接地线扁铁整改.				
检查发现的问题	接地扁铁整改、焊机未做临时接地极.				
处理措施、意见、结果	要求对焊机做临时接地线.				
协调内容或其他					
记录人	张海龙		总监签阅		