

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村19MW分布式光伏发电项目

日期	2017年6月22日 星期四	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	17℃-26℃
监理单位动态: 巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 开关站室内钢板焊接. 2. 验收问题进行整改.				
检查发现的问题	焊接人员未按要求佩戴绝缘手套.				
处理措施、意见、结果	要求焊接人员佩戴专用防护用品.				
协调内容或其他					
记录人	张海龙		总监签阅		