

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村1.9MW分布式光伏发电项目

日期	2017年6月23日 星期五	气候	白天:晴 夜间:晴	气温	18℃-27℃
监理人员动态:	巡查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:					
施工进度情况	开关站室内电缆沟钢板焊接.				
检查发现的问题	部分钢盖板焊接完成后存在变形.				
处理措施、意见、结果	要求对存在变形盖板进行校正.				
协调内容或其他					
记录人	张海龙		总监签阅		