

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 19MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 6 月 3 日 星期六	气候	昼: 晴 夜间: 晴	气温	15℃ - 27℃
监理人员动态:	巡查	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	负责人现场监护				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 开关站女儿墙砌筑完成. 2. 厂区围栏安装完成 35%. 3. 开关站室内布线完成. 4. 2 号箱变电缆端接完成. 5. 屋顶保温层材料准备. 6. 开关站女儿墙圈梁砼浇筑完成.				
检查发现的问题	部分墙体砌筑灰缝厚度不一致, 砂浆不饱满.				
处理措施、意见、结果	要求砌筑灰缝厚度一致, 砂浆饱满.				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌	总监签阅			