

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村1.9MW分布式光伏发电项目

日期	2017年6月6日 星期三	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	16℃ - 29℃
监理人员动态: 旁站			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 厂区围栏安装完成50%, 2. 开关站拆除顶板模板.				
检查发现的问题	开关站圈梁出现部分蜂洞.				
处理措施、意见、结果	要求对出现蜂洞处进行清理, 后用1:2水泥砂浆抹面修正.				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		