

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村1.9MW分布式光伏发电项目

日期	2017年6月7日 星期三	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	21℃ - 30℃
监理人员动态:	巡查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人监护				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 厂区围栏安装完成 2. 开关站外墙抹灰 3. 视频监控安装				
检查发现的问题	窗台上未做流水坡度, 窗上楣未做滴水线。				
处理措施、意见、结果	应对窗台做流水坡度, 窗上楣做滴水线。				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌	总监签阅			