

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村1.9MW分布式光伏发电项目

日期	2017 年 6 月 日 星期四	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	19℃ - 29℃
监理单位动态: 现场检查初步验收			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 现场检查初步验收					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 厂区围栏安装完成 60%。 2. 开关站室内抹灰。				
检查发现的问题	部分围栏安装螺栓不紧固。				
处理措施、意见、结果	应对围栏安装螺栓不紧固部位进行紧固。				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		