

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇铁庄村17MW分布式光伏发电项目

日期	2021年7月1日 星期六	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	23℃ - 30℃
监理单位动态:	巡查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	负责人现场监督				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 开关站室内钢脚冻制				
检查发现的问题	部分存在锈底、漏刷, 质量缺陷。				
处理措施、意见、结果	要求对锈底、漏刷部分进行二次防锈处理				
协调内容或其他					
记录人	张海花		总监签阅		