

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村1.9MW分布式光伏发电项目

日期	2017年7月2日 星期日	气候	白天: 多云 夜间: 阴	气温	21℃ - 31℃
监理单位动态: 巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 对光伏支架管柱部分胶垫缺失进行整改.				
检查发现的问题	部分支架管柱胶垫密封不严.				
处理措施、意见、结果	对胶垫密封不严处, 进行整改或密封胶.				
协调内容或其他					
记录人	张海龙		总监签阅		